

Título: Detalhe da escada de residência na Rua Varginha

Ano: 1960

Autoria: MAZONNI, Marcos de Carvalho;
MAZONNI, Gui Tarcisio

Local: Rua Varginha/ Belo Horizonte, MG

O guarda-corpo das escadas das varandas das casas era de ferro fundido retorcido, cujo arco metálico se caracterizava por detalhes minuciosos. Predominava nos degraus o cimento, o mármore ou o ladrilho hidráulico.