

Título: Escada de residência

Ano: 1960

Autoria: MAZONNI, Marcos de Carvalho;
MAZONNI, Gui Tarcisio

Local: Rua Sapucaí/ Belo Horizonte, MG

Foto de escadaria externa com guarda corpo de ferro fundido compondo elegantes curvas. Degraus e espelhos com revestimento de mármore polido e piso inferior de ladrilho hidráulico.

Inicialmente as escadas eram construídas de alvenaria e no início do século XX passa-se a utilizar o ferro como elemento estrutural. Utilizada em residências para dar acesso ao pavimento principal, geralmente erguido sobre o porão.